

Nuorod. 048775 - **PROLINER** GYSDUCTION AUTO
Nuorod. 053380 - GISDUKCIJA AUTOMATINIS **PILNAS**
Nuorod. 056978 - GISDUKCIJA AUTOMATINIS **PILNAS**
Nuorod. 048812 - GYSDUCTION AUTO **MECA**

Nuorod. 056961 - GYSDUCTION AUTO **MECA**
Nuorod. 048805 - GYSDUCTION AUTO **STIKLAS**
Nuorod. 048799 - GYSDUCTION AUTOMOBILIŲ **KĖBULO PARDUOTUVĖ** Nuorod.
054981 - GISDUKCIJOS AUTOMOBILIŲ **ĮDĖLIŲ TAISYMAS**

GYSDUCTION AUTO yra galingas momentinis indukcinis šildytuvas. Idealiai tinka automobilio kėbulo remontui, mechanika ir priežiūra:

- Pašalinkite visus klijus, logotipus, šoninius lipdinius.
- Nuimkite tiesioginius stiklus nepažeisdami apdailos (galinis langas, galinis ketvirtinis žibintas, panoraminis stogas...).
- Nuimkite apsaugą nuo akmens ir sandariklius.
- Atlaisvinkite mechanines dalis (varžtus, varžtus, uždegimo žvakę, purkštuką ir t. t.).
- Pataisykite nedidelius įlenkimus ant automobilio kėbulo neretušuodami dažų.

funkcijos

Galia: 2400 W

Sauga: Momentinis įkaitinimas be liepsnos.

Efektyvumas: tiksliai kaitina tik metalines dalis apsaugoti gretimas dalis (nereikia išimti variklio dalių).

Valymas: nuimkite dalis nenaudodami tirpiklio.

Lanksti įtampa: Maitinimas nuo 165 V iki 265 V.



KŪNO INDUKTORIUS (nuoroda 053359)

Norėdami greitai ir lengvai pašalinti visus klijus ir juosteles, taip pat šoną bagetai per kelias minutes be jokios žalos.



STIKLO INDUKTORIUS su rankenėle (nuorod. 053373)

Nulupti suvirintus metalo lakštus ir nudeginti apsauginę apsaugą nuo akmenų su šildomu grandikliu. Taip pat tinka nuimti stiklą (galinis stiklas, galinis ketvirtinis žibintas, panoraminis stogas...).



VARŽTO INDUKTORIUS (nuoroda 053366)

Sušildyti ir atlaisvinti visų tipų mechanines dalis per kelias sekundes kaip varžtai, sraigčiai, amortizatoriai, vikšro strypų galai ir kt.



Įlenkimų traukimo induktorius (nuoroda 054776)

Lengvų automobilių kėbulo įlenkimų, atsiradusių dėl krušos, remontui, pašalinant poreikį dažymo darbams retušuoti.



SPIRALINIS (RITĖS / PINTAS VIELAS) INDUKTORIUS (nuoroda 054783)

Sušildyti ir atlaisvinti visų tipų mechanines dalis per kelias sekundes kaip varžtai, sraigčiai, amortizatoriai, vikšro strypų galai ir kt.



PLASTIKAS PLIEŠTAS (nuoroda 051294)

Kaip induktorių priedą, būtina pašalinti grandiklius logotipai / ženkleliai ir apsauga nuo akmens drožlių ir kt.



AUTOMATINIS REŽIMAS

Prietaisas įsijungia tik tuo atveju, jei metalas yra juodasis (netinka aliuminiui ar variui). Tada prietaisas automatiškai sureguliuos šildymą, kad nebūtų pažeista dalis dėl perkaitimo.



Eksplotacinės medžiagos (pasirinktinai):

- 10 logotipų juostų (051492)
- 10 apsauginių varžtų induktorių klijų (053847)
- 5 apsaugos stiklo induktorių klijams (053854)

8 PAKUOTĖS

		GYSDUCTION AUTO	Plastikinis plieštą 051294	Stiklo induktorius 053373	Kūno induktorius 053359	Varžtų induktorius 053366	Įlenkimų traukimo induktorius 054776	Spiralinis induktorius 054783	Nuotolinis kontrolė 055490	Vežimėlis SPOT 800 051331	Kabelio atrama 052284
PROLINER GYSDUCTION AUTO	Nuoroda 048775	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
GISDUKCIJA AUTOMATINIS PILDYMAS	Nuoroda 053380	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
GISDUKCIJA AUTOMATINIS PILDYMAS	Nuoroda 056978	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-
GYSDUCTION AUTO MECA	Nuoroda 048812	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-
GYSDUCTION AUTO MECA	Nuoroda 056961	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	-
GYSDUCTION AUTO STIKLAS	Nuoroda 048805	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
GYSDUCTION AUTOMOBILIŲ KĖBULO PARDUOTUVĖ	Nuoroda 048799	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-
GISDUKCIJOS AUTOMOBILIŲ ĮDĖLIŲ REMONTAS	Nuoroda 054981	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-



50/60hz



16 A



2400



✓



21



21.5x35.5x27



7.2