

Papildomas GYSPRESS 10T priedas.

Darbo vietoje galima laikyti visus GYSPRESS 10T priedus (rankeną, dėklą...).

Taip pat lengviau keisti rankenas ir štampus.

## SAVYBĖS

### • 3 stumdomi saugojimo stalčiai:

- 1: Putų dėklai:
  - \_ kniedijimo staklėms
  - \_ HR1 rankai
  - \_ štampams
- 2: Putų dėklai:
  - \_ HR2 rankos
  - \_ HR3 rankos
- 3: Įvairūs...

• HR2 ir HR3 rankas galima laikyti darbo vietos šonuose.

• **Sandėliavimo** vieta nešiojamiems dėklams.

• 4 ratai, įskaitant du 360° kampu besisukančius **ratūs** su stabdžiais.


• Tvirta **metalinė** konstrukcija.

• Neslystantis **apsauginis** kilimėlis ant viršutinio paviršiaus.



## GALIMYBĖ: RIVETINGO MAŠINOS PALAIKYMAS

Galimybė pritvirtinti kniedijimo staklių atramą, lengvesnis rankų keitimas, ypač didelių rankų (HR2 ir HR3).



51 x 82 x 74 mm



40 kg



1230 x 790 x 150 mm